

(H26.4.1より)

コンクリートひび割れ診断現地調査料金表(税込み)

(円)

地域	東部県土整備局管内	八頭県土整備局管内	中部県土整備局管内	西部県土整備局管内	日野県土整備局管内
現地調査日数					
0.5日	111,250	112,300	109,100	112,300	114,500
1.0日	186,600	184,700	181,450	184,700	186,850

- (注)1. 上記料金表は、調査依頼1件当たりの料金となります。  
2. 現地調査日数は、センターを起点とし、半日単位とします。  
3. 地域は、現地調査箇所の該当する整備局とします。  
4. 現地調査に必要な足場等は、依頼者側でご準備ください。  
5. 調査項目は、標準調査(外観検査)とします。  
6. 他機関の調査が必要と判断した場合は、別途協議とします。

(H26.4.1より)

(円)

簡易的な診断	56,150	57,250	55,100	57,250	60,500
--------	--------	--------	--------	--------	--------

7. 簡易的な診断は、次のような緊急を要する事例についてのみとしますので、監督員と相談の上依頼してください。  
事例①: 工事完成検査時または検査数日前にひび割れが確認され、急いで補修の要否及び補修方法等の方針をだす必要があるもの。  
事例②: 工事施工中のコンクリートにひび割れが発生し、数日後に次の打設が予定されており、急いで対応方針をだす必要があるもの。  
8. 簡易的な診断の診断報告書は、1時間程度の現地確認による1~2枚程度の簡易的なものとします。